



TŁUMACZENIE

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039533

KOD ART.: 1701689
GTIN: 4049657039533


CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

DOSTARCZAMY




WAGA: 2.4 KG

1




ZDEJMIJ GÓRNĄ
POKRYWĘ POCIĄGAJĄC
JĄ W GÓRĘ Z JEDNEJ
STRONY.

2




UMIEŚĆ TORBĘ POD
PEDAŁEM (A), ABY UNIKNĄĆ
ZABLOKOWANIA.
ZAŁÓŻ POKRYWĘ.

3



**JAK WŁOŻYĆ/WYJĄĆ
OPCJONALNY BLISTER**
CAŁKOWICIE OTWÓRZ
KLAPKĘ. WŁOŻ BLISTER
POWYŻEJ DOLNYCH
ZACZEPÓW I NACISNIJ, AŻ
KLIKNIE. GÓRNA KRAWĘDŹ
POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ
POD GÓRNYMI ZACZEPAMI.

4



**DEMONTAŻ KLAPY W CELU
UMYCIA**

CZĘŚCIOWO OTWÓRZ DO
POKAZANIA SIĘ
ZNACZNIKA (A). POCIĄGNIJ
KLAPKĘ DO PRZODU, ABY
JĄ ODCZEPIĆ. ABY JĄ
ZAŁOŻYĆ POŁOŻ TYLNĄ
KRAWĘDŹ I NACISNIJ.

DÓŁ.

KOD ART.: 1701689

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

PLASTIKOWA TORBA (MIN. WYMIAR: 450 x 710 MM)

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK. ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.