




TRADUCCIONES

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039533

CÓDIGO ART.: 1701689
GTIN: 4049657039533


CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANIA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

INCLUIDO EN LA ENTREGA




PESO: 2,4 kg

1




RETIRE LA TAPA SUPERIOR
TIRANDO DE UN LADO HACIA
ARRIBA

2



ASEGÚRESE DE QUE LA
BOLSA QUEDE COLOCADA
DEBAJO DEL PEDAL (A) PARA
EVITAR ATASCOS. VUELVA A
COLOCAR LA TAPA.


3



CÓMO INSERTAR O RETIRAR EL BLISTER OPCIONAL

ABRIR COMPLETAMENTE LA
COMPUERTA. INSERTE EL
BLISTER POR ENCIMA DE
LAS PESTAÑAS INFERIORES
Y PRESIONE HASTA
QUE ENCAJE. EL BORDE
SUPERIOR DEBE QUEDAR
DEBAJO DE LAS PESTAÑAS
SUPERIORES. PARA RETIRAR,
TIRE DE LA PESTAÑA HACIA
ADELANTE.

4



RETIRAR LA COMPUERTA PARA LA LIMPIEZA

ABRIR PARCIALMENTE
HASTA QUE EL MARCADOR
(A) SE ALINEE. TIRE
DE LA COMPUERTA
HACIA ADELANTE PARA
DESENGANCHARLA. PARA
VOLVER A COLOCARLA,
ALINEE EL BORDE
POSTERIOR Y PRESIONE
HACIA ABAJO.

CÓDIGO ART.: 1701689

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANIA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

CONSUMIBLES RECOMENDADOS

BOLSAS DE PLÁSTICO (TAMAÑO MÍN.: 450 x 710 MM)

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

UTILICE ÚNICAMENTE AGENTES DE LIMPIEZA SUAVES Y PAÑOS BLANDOS PARA LIMPIAR EL CUBO. LOS LIMPIADORES ABRASIVOS O LOS CEPILLOS DUROS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE Y COMPROMETER SU FUNCIONALIDAD.

ELIMINACIÓN

AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, ELIMINE EL CUBO DE FORMA RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SIGUIENDO LAS NORMATIVAS Y DIRECTRICES LOCALES PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS. ALGUNAS COMUNIDADES PUEDEN OFRECER PUNTOS DE RECOGIDA DESIGNADOS O PROGRAMAS DE RECICLAJE PARA ESTOS MATERIALES. SI NO ESTÁ SEGURO DEL MÉTODO DE ELIMINACIÓN ADECUADO O NECESITA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROVEEDOR.