




TRADUCCIONES

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657038994


CÓDIGO ART.: 1701672
GTIN: 4049657038994

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANIA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUIDO EN LA ENTREGA



HERRAMIENTAS NECESARIAS




1



ALTURA DE MONTAJE
RECOMENDADA
450 A 550 MM


MARQUE LA POSICIÓN
PARA TALADRAR LOS
ORIFICIOS DE MONTAJE
EN LA PARED.

2




TALADRE LOS ORIFI-
CIOS MARCADOS.

3




INTRODUZCA LOS TA-
COS EN CADA ORIFICIO
TALADRADO.

4




FIJE LA PLACA A LA
PARED CON EL KIT DE
TORNILLOS.

5



CUELQUE LA PAPELE-
RA EN EL SOPORTE DE
PARED.

6




PONGA LA TAPA EN LA
PAPELERA.


CÓDIGO ART.: 1701672

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANIA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

INCLUIDO EN LA ENTREGA




1




RETIRAR LAS PLACAS RECTANGULARES DE LA PLACA.

2



FIJE LA PLACA A LA PAPELERA CON LAS PLACAS RECTANGULARES.

3



PONGA LA TAPA EN LA PAPELERA.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

UTILICE ÚNICAMENTE AGENTES DE LIMPIEZA SUAVES Y PAÑOS BLANDOS PARA LIMPIAR EL CUBO. LOS LIMPIADORES ABRASIVOS O LOS CEPILLOS DUROS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE Y COMPROMETER SU FUNCIONALIDAD.

ELIMINACIÓN

AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, ELIMINE EL CUBO DE FORMA RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SIGUIENDO LAS NORMATIVAS Y DIRECTRICES LOCALES PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS. ALGUNAS COMUNIDADES PUEDEN OFRECER PUNTOS DE RECOGIDA DESIGNADOS O PROGRAMAS DE RECICLAJE PARA ESTOS MATERIALES. SI NO ESTÁ SEGURO DEL MÉTODO DE ELIMINACIÓN ADECUADO O NECESITA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROVEEDOR.

1:1

