



PRIJEVODI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039052


ART. CODE: 1701674
GTIN: 4049657039052

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


UKLJUČENO U ISPORUKU



TEŽINA: 2.100 KG




1




UMETNITE KOTAČE
U PREDVIĐENE
RUPE.

2




PRIČVRSTITE NOSAČE U
PRAZNE


3



(A) UKLONITE ADAPTER




(B) UMETNITE DRŽAČ ROLE
U ROLU PAPIRA



(C) UČVRSTITE ROLU
PAPIRA ADAPTERIMA

4



STAVITE
SASTAVLJEN
U ROLU NA
DOZATOR.

PREPORUČENI POTROŠNI MATERIJAL

CLEAR + INDUSTRIJSKA ROLA BIJELA ILI PLAVA

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

ZA ČIŠĆENJE DOZATORA KORISTITE SAMO BLAGA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MEKE KRPE. ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ILI TVRDE ČETKE MOGU OŠTETITI POVRŠINU I UGROZITI NJEZINU FUNKCIONALNOST.

POHRANA

NA KRAJU SVOG ŽIVOTNOG CIKLUSA, ODLOŽITE DOZATOR NA EKOLOŠKI ODGOVORAN NAČIN, SLIJEDEĆI LOKALNE PROPISE I SMJERNICE ZA ODLAGANJE PLASTIČNOG OTPADA. NEKE ZAJEDNICE MOGU PONUDITI ODREĐENA MJESTA ZA PRIKUPLJANJE ILI PROGRAME RECIKLIRANJA TAKVIH MATERIJALA. AKO NISTE SIGURNI U PRAVILAN NAČIN ODLAGANJA ILI SU VAM POTREBNE DODATNE INFORMACIJE, OBRATITE SE DOBAVLJAČU.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

| PROBLEM | RJEŠENJE |
|---|---|
| INDUSTRIJSKA ROLA NE STANE DOBRO U DOZATOR. | <ul style="list-style-type: none">+ MAKSIMALNI PROMJER INDUSTRIJSKE ROLE JE 420 MM. PROVJERITE JE LI VELIČINA ROLE UNUTAR OVE SPECIFIKACIJE.+ MAKSIMALNA ŠIRINA INDUSTRIJSKOG PAPIRA U ROLI JE 420 MM. PROVJERITE JE LI VELIČINA UNUTAR SPECIFIKACIJE.+ PROVJERITE JE LI JEZGRA INDUSTRIJSKOG PAPIRA U ROLI VEĆA OD DRŽAČA ROLE DOZATORA. |
| INDUSTRIJSKI PAPIR U ROLI TEŠKO JE IZVUĆI. | <ul style="list-style-type: none">+ INDUSTRIJSKI PAPIR U ROLI NE ZADOVOLJAVA TRAŽENE SPECIFIKACIJE I PRETIJESAN JE NA JEZGRI. KORISTITE PAPIR U ROLI KOJI ODGOVARA NAVEDENIM DIMENZIJAMA. |

