



TRADUCERI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039052


COD: 1701674
GTIN: 4049657039052

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUS ÎN PACHET



GREUTATE 2.100 KG




1






INTRODUCEȚI
ROȚILE ÎN ORIFICII.

2




FIXAȚI BARELE
ÎN SPAȚIILE
LIBERE.

3



(A) SCOATEȚI UN
ADAPTATOR.
(B) INTRODUCEȚI
SUPPORTUL ROLEI
ÎN RULOUL DE
(C) HÂRTIE.
FIXAȚI ROLA DE
HÂRTIE CU
AJUTORUL
ADAPTOARELOR.

4



AȘEZAȚI
ROLA
ASAMBLATĂ
PE
DOZATOR.

COD: 1701674

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

CONSUMABILE RECOMANDATE

CLEAR + ROLĂ INDUSTRIALĂ ALBĂ SAU ALBASTRĂ

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

UTILIZAȚI NUMAI AGENȚI DE CURĂȚARE BLÂNZI ȘI CÂRPE MOI PENTRU CURĂȚAREA DOZATORULUI. AGENȚII DE CURĂȚARE ABRAZIVI SAU PERII DURE POT DETERIORA SUPRAFAȚA ȘI AFECTA FUNCȚIONALITATEA.

CASAREA

LA SFÂRȘITUL CICLULUI SĂU DE VIAȚĂ, ARUNCAȚI DOZATORUL ÎNTR-UN MOD RESPONSABIL FAȚĂ DE MEDIU, RESPECTÂND REGLEMENTĂRILE ȘI RECOMANDĂRILE LOCALE PENTRU ELIMINAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC. UNELE COMUNITĂȚI POT OFERI LOCURI DE COLECTARE DESEMNAȚE SAU PROGRAME DE RECICLARE PENTRU ASTFEL DE MATERIALE. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE METODA CORECTĂ DE ELIMINARE SAU AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI FURNIZORUL.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

SIMPTOM	SOLUȚII
ROLA INDUSTRIALĂ NU SE POTRIVEȘTE BINE ÎN DOZATOR.	<ul style="list-style-type: none">+ DIAMETRUL MAXIM AL ROLEI INDUSTRIALE ESTE DE 420 MM. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ROLEI SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACESTE SPECIFICAȚII.+ LĂȚIMEA MAXIMĂ A HÂRTIEI DE PE ROLA INDUSTRIALĂ ESTE DE 420 MM. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ SPECIFICAȚIE.+ ASIGURAȚI-VĂ CĂ CENTRUL ROLEI DE HÂRTIE PENTRU UZ INDUSTRIAL ESTE MAI MARE DECÂT SUPTORUL PENTRU ROLĂ AL DISTRIBUITORULUI.
HÂRTIA RULATĂ INDUSTRIALĂ ESTE GREU DE SCOS.	<ul style="list-style-type: none">+ HÂRTIA RULATĂ INDUSTRIALĂ NU ÎNDEPLINEȘTE SPECIFICAȚIILE NECESARE ȘI ESTE PEA STRÂNSĂ PE CENTRU. VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIȚI HÂRTIE RULATĂ CARE RESPECTĂ DIMENSIUNILE SPECIFICATE.