



PRIJEVODI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039489


ART. CODE: 1701687
GTIN: 4049657039489

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


UKLJUČENO U ISPORUKU



TEŽINA: 0.19 KG




1




OČISTITE POVRŠINU ODGOVARAJUĆIM SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE. NA KRAJU TEMELJITO OSUŠITE POVRŠINU.

2



POSTAVITE LJEPLJIVU FOLIJU NA PREDVIĐENE POVRŠINE NA ZIDNOM NOŠAČU I UKLONITE ZAŠTITNU FOLIJU.

3




PREPORUČENA VISINA UGRADNJE NAJMANJE 100 MM OD STROPA.


ART. CODE: 1701687

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUDED IN DELIVERY




TEŽINA: 0.19 KG



POTREBNI ALATI




1




PREPORUČENA
VISINA UGRADNJE
NAJMANJE NAJMANJE
100 MM OD STROPA.

2




OZNAČITE POLOŽAJ
ZA BUŠENJE RUPA
ZA MONTAŽU NA ZID.

3




IZBUŠITE
OZNAČENE
RUPE.

4



UBACITE TIPLE U SVAKU
IZBUŠENU RUPU.

5



VRATITE DOZATOR NA ZID I
ZATEGNITE VIJKE.

PREPORUČENI POTROŠNI MATERIJAL

CLEAR + EVERFRESH PUNJENJE BREEZE OF PASSION
CLEAR + EVERFRESH PUNJENJE BREEZE OF LEMON

UPUTE ZA ČIŠĆENJE



ZA ČIŠĆENJE DOZATORA KORISTITE SAMO BLAGA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MEKE KRPE. ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ILI TVRDE ČETKE MOGU OŠTETITI POVRŠINU I UGROZITI NJEZINU FUNKCIONALNOST.

POHRANA

NA KRAJU SVOG ŽIVOTNOG CIKLUSA, ODLOŽITE DOZATOR NA EKOLOŠKI ODGOVORAN NAČIN, SLIJEDEĆI LOKALNE PROPISE I SMJERNICE ZA ODLAGANJE PLASTIČNOG OTPADA. NEKE ZAJEDNICE MOGU PONUDITI ODREĐENA MJESTA ZA PRIKUPLJANJE ILI PROGRAME RECIKLIRANJA TAKVIH MATERIJALA. AKO NISTE SIGURNI U PRAVILAN NAČIN ODLAGANJA ILI SU VAM POTREBNE DODATNE INFORMACIJE, OBRATITE SE DOBAVLJAČU.

1:1

70 mm



2 KOM



2 KOM